

FLEISCHMANN

Die Modellbahn der Profis

BETRIEBSANLEITUNG


Operating Instruction • Instructions de service • Handleiding • Vejledning • Istruzione per la manutenzione

Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen sowie Verschluckungsgefahr. Gebrauchsanweisung aufbewahren! • Not suitable for children under three years of age, because of the sharp edges and points essential for operational and modelling conditions, as well as the danger of swallowing. Retain Operating instruction! • Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, au vu des modes d'utilisation, des formes à arêtes vives des modèles et du danger d'absorption. Gardez l'instruction de service! • Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege functionele en/of modelgewenste scherpe randen en punten alsmede kleine – inslikbare – onderdelen. Gebruiksaanwijzing bewaren! • Ikke egnet til børn under 3 år, p.g.a. funktions- og modelbetegnede skarpe kanter og spidser, - kan slugos. Gem vejledning! • Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni per le particolari strutture del modello ed il suo funzionamento e per il pericolo di soffocamento. Ritenere l'istruzione per l'uso! • No conviente para niños menores de 3 años por razón de los puntos y cantos agudos, esenciales para el funcionamiento y condiciones de modelaje, así como también por el peligro de que sea ingerido. ¡Conserve instrucciones de servicio!

Hinweis zur elektromagnetischen Verträglichkeit: Durch einen guten Rad-Schiene-Kontakt vermeiden Sie mögliche elektromagnetische Störungen! • Advice about electromagnetic interference: By having good contact between wheel and rail, any possible electromagnetic interferences can be avoided! • Conseil pour une parfaite compatibilité électromagnétique: Par un bon contact électrique ,roues/rails', vous évitez d'éventuelles perturbations électro-magnétiques! • Tip voor elektromagnetische zekerheid: Door te zorgen voor een goed wiel-rail-kontakt vermijdt u mogelijke elektromagnetische storingen! • Anvisning på en god elektromagnetisk funktion: Gennem en god hjul-skinne-kontakt undgås eventuelle elektromagnetiske forstyrrelser! • Consiglio sulla compatibilità elettromagnetica: Per un buon contatto ruota-rotaria evitare possibili interferenze elettromagnetiche! • Recomendacion para un mejor funcionamiento electromagnético: Con un buen contacto entre las vias y las ruedas evitara usted irregularidades electromagnéticas!



GEBR. FLEISCHMANN
D-90259 Nürnberg



Lokomotive 4103 · 4104 · 4824




Fig. 1

Abbildung: 4104

Die Schnellzugdampflokomotive Baureihe 03 verkörperte in fast idealer Weise den Baustil der Einheitslokomotiven. Ihr schlanker Kessel und die großen Treib- und Kuppelräder ließen sie auch äußerlich sehr gelungen erscheinen. Insgesamt wurden 298 Maschinen in Dienst gestellt. Sie leisteten 1980 PS und erreichten eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h.




Fig. 2




Fig. 3

Lampenwechsel: Ein Öffnen der Lok ist nur zum Lampenwechsel erforderlich. Die Schrauben **a**, **b** und **c** lösen und das Gehäuse nach oben abheben (Fig. 2). Lampenkontakt leicht nach hinten biegen und Glühlampe aus der Fassung nehmen (Fig. 3). Ersatzglühlampe: 6535

Ölen: Geölt werden die Achsen und das Gestänge nur an den gekennzeichneten Schmierstellen (Fig. 4). Die Motorlager dürfen unter keinen Umständen geölt werden!

Nur **FLEISCHMANN-ÖL 6599** verwenden.
Nur ein kleiner Tropfen pro Schmierstelle (→), sonst Überölung. Zur Dosierung die in der Verschlußkappe der Ölflasche angebrachte Nadel verwenden.



An der markierten Stelle kann der **Schaltmagnet 9426/9427** eingebaut werden (Fig. 4). Ersatzhaftreifen: 54 4007




Fig. 4

9426/9427




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

Lampenwechsel: Ein **Öffnen** des Tenders ist nur zum Lampenwechsel, zum Ölen des Getriebes und zum Austausch des Motors erforderlich. Schrauben **d**, **e** und **f** lösen und das Tendergehäuse und nach oben abheben (Fig. 5). Platine nach Lösen der Schraube **g** abnehmen und Glühlampe austauschen (Fig. 6).

Ersatzglühlampe: 6535

Die Motorschleifkohlen sind nicht austauschbar!

Motortausch: Motorhalteklammer leicht aufbiegen und abnehmen. Motor nach oben herausnehmen (Fig. 7). Beim Einbau des neuen Motors auf die richtige Lage achten. Hierzu die rot/schwarze Markierung am Motor beachten.

Tauschmotor: 50 4103





Fig. 8

Kupplungsaustausch an der Frontseite: Auch an der Frontseite der Lok kann eine Kupplung montiert werden. Hierfür liegen eine PROFI-Kupplung, ein Kupplungsadapter, ein Splint und eine Richtfeder bei. Kupplungsattrappe durch einfaches Herausziehen entfernen. Das vordere Drehgestell zur Seite schwenken und gemäß Fig. 8 Richtfeder einlegen und Kupplungsadapter mit Splint befestigen. Anschließend kann die Steckkupplung in den Adapter eingeführt werden.

Adapter:	38 4001
FLEISCHMANN-Steckkupplung:	6509
Steck-Tauschkupplung:	6511
FLEISCHMANN-PROFI-Steckkupplung:	6515



Locomotive 4103 · 4104 · 4824

The Class 03, express steam loco incorporated, in almost ideal way, the construction style of the standard locomotive. Her slim boiler and the large driving wheels, gave her a wonderful appearance. A total of 298 locos were in service. They developed 1980 Hp and could reach a top speed of 120 km/h.

Changing bulbs (loco): Opening the loco is only necessary to change the bulb. Undo the screws **a**, **b** and **c** and lift up the body (fig. 2). Gently bend the bulb contact backwards and remove the bulb from its socket (fig. 3). **Spare bulb:** 6535.

Lubrication: Only the axles and coupling rods should be oiled at the points indicated (fig. 4). **Under no circumstances should the motor be oiled!** Only use **FLEISCHMANN-oil 6599**. Only put a tiny drop in each place (→), otherwise it will be overoiled. An applicator needle is located in the cap of the oil bottle for your use.

The indicated point can be used for locating the **switching magnet 9426/9427** (fig. 4). **Spare Traction Tyres:** 54 4007.

Changing Bulbs (tender): Opening the tender is only necessary to change bulbs, oil the gear train and to change the motor. Undo screws **d**, **e** and **f**, and lift up the tender body (fig. 5). After undoing screw **g**, remove the contact plate and change the bulb (fig. 6). **Spare bulb:** 6535. **The motor brushes do not need to be changed!** **Changing the Motor:** Gently bend open the motor retainer clip and remove. Lift up the motor and take it out (fig. 7). When installing the new motor, please take care to insert the new motor the right way round. The red/black markings on the motor indicate the correct position. **Exchange Motor:** 50 4103. **Changing the front coupling:** A coupling can be mounted on the front of the loco. Simply pull out the dummy coupling moulding. Swing the front bogie out to the side and install the coupling centring spring and coupling adapter with the rivet. A clip-in coupling can be inserted into the adapter (fig. 8). Adapter: 38 4001 · **FLEISCHMANN** Clip-in coupling: 6509 · Clip-in exchange coupling: 6511 · **FLEISCHMANN PROFI** clip-in coupling: 6515 · **Exchange coupling (tender):** **FLEISCHMANN**-Clip-coupling: 6510 · Clip exchange coupling: 6511 · **FLEISCHMANN PROFI**-Clip coupling: 6515. 1. Pull off in direction of arrow. 2. Insert exchange coupling in direction of arrow until clipped into position.

Locomotive 4103 · 4104 · 4824

La locomotive pour trains rapides de la série 03 représente de façon idéale le mode de construction de locos normalisées. Ses déflecteurs encadrant cette chaudière longiligne avec, en plus, ses grandes roues de traction lui donne cet aspect d'élégance. Au total, 298 locomotives furent mises en service. Cette machine disposait d'une puissance de 1980 CV et atteignait une vitesse de pointe de 120 km/h.

Remplacement de lampes (loco): Une **ouverture** de la loco est indispensable pour cette opération. Enlever les vis **a**, **b** et **c** et retirer la carrosserie en la soulevant (fig. 2). Replier légèrement vers l'arrière le contact de la lampe et retirer celle-ci de son logement (fig. 3). **Lampe de remplacement:** 6535. **Lubrification:** Les axes et l'emballeage seront huilés aux endroits repérés (fig. 4). **Ne jamais lubrifier le moteur!** N'utilisez que l'huile recommandée **FLEISCHMANN 6599**. Une seule goutte par point à lubrifier (→) afin d'éviter tout excès. L'aiguille montée dans le bouchon du petit flacon convient parfaitement à cet usage. **L'aimant permanent 9426/9427** peut être monté à l'endroit indiqué (fig. 4). **Bandages de recharge:** 54 4007.

Remplacement de lampes (tender): Une **ouverture** du tender est indispensable pour remplacer les lampes, lubrifier le mécanisme et remplacer le moteur. Enlever les vis **d**, **e** et **f** et retirer la carrosserie en la soulevant (fig. 5). Démonter la platine en enlevant les vis **g** et remplacer les lampes (fig. 6). **Lampes de remplacement:** 6535. **Les carbons du moteur ne doivent pas être remplacés!** **Remplacement du moteur:** Déformer légèrement les clames de maintien du moteur et enlever. Retirer le moteur vers le haut (fig. 7). Au remontage veiller à ce que le moteur pose correctement dans le logement. Tenir compte du marquage rouge/noir sur le moteur. **Moteur de remplacement:** 50 4103. **Attelage à l'avant:** Il est possible de monter un attelage à l'avant de la loco. Enlever l'attelage factice en exerçant une traction. Tourner le bissel avant vers le côté et poser l'adépteur avec son resort de rappel au moyen de la goupille joints. Un attelage à emboîtement peut à présent équiper la loco (fig. 8). Adaptateur: 38 4001 · Attelage à emboîtement **FLEISCHMANN:** 6509 · Attelage à emboîtement de recharge : 6511 · Attelage **PROFI FLEISCHMANN:** 6515

Changement de attelages (tender): **FLEISCHMANN**-attelage à emboîtement: 6510 · Attelage à emboîtement d'autres marques: 6511 · **FLEISCHMANN PROFI**-Attelage à emboîtement: 6515. 1. Retirer dans le sens de la flèche. 2. Remplacer le nouvel attelage jusqu'à enclanchement de la butée.

Locomotief 4103 · 4104 · 4824

De sneltrein stoomloc van de serie 03 geeft een goed beeld van de zogenaamde eenheidslocomotieven. De slanke ketel en de grote drijf- en koppelwielen zijn opvallende details. In totaal werden 298 machines in dienst gesteld. Deze hadden een vermogen van 1980 PK en konden een topsnelheid van 120 km/p.u. bereiken. **Het vervangen van de lampjes (lok):** Het openen van de lok is alleen voor het vervangen van het lampje noodzakelijk. Schroeven **a**, **b** en **c** losdraaien en de kap naar boven losnemen (fig. 2). Lampkontakt voorzichtig naar achteren buigen en het lampje uit de fitting nemen (fig. 3). **Reservelampje 6535.** Oliën: Alleen de assen van de drijfstangen op de gekenmerkte plaatsen smeren (fig. 4). **De motor mag absoluut niet worden gesmeerd!** Alleen FLEISCHMANN-olie 6599 gebruiken. Een klein druppeltje per smeerpunt (→) is heus voldoende, anders wordt de zaak te vet. Voor een juiste dosering het spuitje gebruiken dat wordt bijgeleverd in het olieflesjes. Op de gemerkte plaats kan de schakelmagneet 9426/9427 gemonteerd worden (fig. 4). **Anti-slip-bandjes: 54 4007.** **Het vervangen van de lampjes (tender):** Het openen van de tender is alleen voor het vervangen van het lampje, van de motor en het smeren van de aandrijving noodzakelijk. Schroeven **d**, **e** en **f** losdraaien en het tenderhuis naar boven losnemen (fig. 5). Schroef **g** van het printplaatje losdraaien en het gloeilampje vervangen (fig. 6). **Reservelampje: 6535.** **De koolborstels van de motor hoeven niet te worden vervangen!** **Het vervangen van de motor:** Motorhouderklem voorzichtig buigen en wegnemen. Motor naar boven toe losnemen (fig. 7). Let bij het inbouwen van de nieuwe motor op een juiste montage door middel van de rood/zwarte markering op de motor. **Reservemotor: 50 4103.** **Het vervangen van de koppeling aan de voorzijde:** An de voorzijde van de loc kan een koppeling worden bevestigd. Imitatiekoppeling lostrekken. Het voorloopstel naar een zijde draaien, daarna de koppelingshouder en richtveer met behulp van een spie bevestigen. Vervolgens kan een steekkoppeling in de houder worden geduwd (fig. 8). Koppelingshouder: 38 4001 · FLEISCHMANN-Steekkoppeling: 6509 · Steek-beugelkoppeling: 6511 · FLEISCHMANN PROFI-Steekkoppeling: 6515. **Het verwisselen van de koppeling (tender):** FLEISCHMANN-Steekkoppeling: 6510 · Steek-Ruilkoppeling: 6511 · FLEISCHMANN PROFI-Steekkoppeling: 6515. 1. In de pijlrichting lostrekken. 2. Reservekoppeling in de pijlrichting insteken tot de klemmen pakken.

Lokomotiv 4103 · 4104 · 4824

Ekspressdamplok'et Br 03 lignede i byggestil andre maskiner efter datidens norm. Det er med den slanke kedel og de store driv- og kobbeltjul et meget vellykket lokomotiv. Der blev i alt bygget 298 maskiner. Ydelsen var 1980 PS og maskinen opnåede en max hastighed på 120 km/t. **Udskiftning af pærer (lokomotiv):** Skruerne **a**, **b** og **c** løsnes og huset løftes ovenud (Fig. 2). Lampekontakte bojes løs bagud og pæren trækkes ud af fatningen (Fig. 3). **Udskiftningspære: 6535.** Smøring: Smør kun akser og gangtøj på de viste steder (Fig. 4). **Motoren må under ingen omstændigheder smøres!** Anvend kun FLEISCHMANN-olie 6599. Kun en enkelt dråbe for hvert smørested (→), ellers oversmøres. Til dosering anvendes den lille nål indvendig i skriflægten. **Kontaktmagneten 9426/9427** kan monteres på det markerede sted (Fig. 4). **Hæfteringe: 54 4007.** **Udskiftning af pærer (tenderen):** Tenderen bør kun åbnes for udskiftning af pærer, smøring af drevet og udskiftning afa motoren. Skruerne **d**, **e** og **f** løsnes og tenderhuset løftes ovenud (Fig. 5). Skrue **g** løsnes og pladen fjernes og pæren udskiftes (Fig. 6). **Udskiftningspære: 6535.** **Motorkullene skal ikke skiftes ud!** **Udskiftning af motor:** Holdeklemmerne bojes løs og fjernes. Motoren trækkes ovenud (Fig. 7). Vær opmærksom på, at den nye motor bliver placeret korrekt. Bemærk den sorte/røde markering på motoren. **Udskiftningsmotor: 50 4103.** **Udskiftning af kobling foran:** De kan monteres en kobling på fronten af loket. Forreste bogie holdes til side, og den vedlagte fæder og koblingsadapter monteres med en split. Til slut monteres en stikkobling i adapteren (Fig. 8). Adapter: 38 4001 · FLEISCHMANN-stikkobling: 6509 · Stik-udskiftningskobling: 6511 · FLEISCHMANN-PROFI-stikkobling: 6515. **Udskiftning af kobling (tenderen):** FLEISCHMANN-stikkobling: 6510 · Stik-udskiftningskobling: 6511 · FLEISCHMANN-PROFI-stikkobling: 6515. 1. Trækkes ud i pilens retning. 2. Udskiftningskoblingen skubbes i, indtil den klikker.

Locomotiva 4103 · 4104 · 4824

La locomotiva a vapore serie 03 per treni rapidi ha rappresentato in modo quasi ideale lo stile delle locomotive unificate. I suoi profumi, uniti alla caldaia allungata ed alle grandi ruote motrici le conferivano un aspetto particolarmente elegante. In totale sono entrate in servizio 298 unità. I 1980 CV erogati le consentivano di raggiungere una velocità massima di 120 km/h. **Sostituzione della lampadina (locomotiva): L'apertura** della locomotiva va effettuata solo per il cambio delle lampadine. Rimuovere le viti **a**, **b**, **c**, sollevare verso l'alto il mantello (fig. 2). Piegare leggermente in avanti il contatto della lampadina e togliere la lampadina dal portalampada (fig. 3). **Lampadina di ricambio: 6535.** Lubrificazione: Lubrificare le assi e i tiranti solo nei punti contrassegnati (fig. 4). **Il motore non va mai oliato!** Utilizzare solo olio FLEISCHMANN 6599. Usare soltanto una piccola goccia per ogni punto di oliatura (→), altrimenti si rischia di oliare troppo. Per il dosaggio utilizzare l'ago di cui è provvista il tappo di chiusura del flacone dell'olio. Sul posto segnato può essere installato il dispositivo di comando 9426/9427 (fig. 4). **Anelli di attrito 54 4007.** **Sostituzione della lampadina (tender):** L'apertura del tender va effettuata solo per la sostituzione delle lampadine, per lubrificare gli ingranaggi o per la sostituzione del motore. Rimuovere le viti **d**, **e**, **f**, sollevare verso l'alto il mantello del tender (fig. 5). Togliere la piastra, svitare la vite **g** e sostituire la lampadina (fig. 6). **Lampadina di ricambio: 6535.** I carboncini del motore non necessitano di sostituzione! **Sostituzione del motore:** Piegare leggermente la linguetta del motore e asportarlo. Sollevare verso l'alto il motore (fig. 7). Inserire il nuovo motore nel suo alloggio facendo attenzione a posizionarlo in modo corretto. Fare attenzione al contrassegno rosso/nero sul motore. **Motore di ricambio: 50 4103.** **Sostituzione dei ganci anteriori:** sul lato frontale della locomotiva si può montare un gancio. Togliere il falso gancio tirandolo lievemente. Spostare lateralmente il carello anteriore e con una copiglia fissare sia la molla centrale del gancio, sia l'adattatore del gancio. Si può introdurre un gancio ad innesto nell'adattatore (fig. 8). Adattore: 38 4001 · Gancio ad innesto FLEISCHMANN: 6509 · Gancio ad innesto di ricambio: 6511 · Gancio profi FLEISCHMANN: 6515. **Sostituzione gancio (tender):** FLEISCHMANN-Gancio ad innesto: 6510 · Gancio di ricambio a innesto: 6511 · FLEISCHMANN-PROFI-Gancio a innesto: 6515. 1. Staccare nel senso della freccetta. 2. Inserire il gancio di ricambio nel senso della freccetta e quindi portarlo fino all'incastro nelle griffe di fissaggio.

Kontaktgeber in Verbindung mit **Schalschiene 6402/6432** zur Auslösung elektrischer Schaltfunktionen.

Contacter and contact unit 6402/6432 perform electrical switching functions.

Frotteur fonctionnant en combinaison avec le **contact universel 6402/6432** pour effectuer des commandes d'appareils électromagnétiques.

Het kontakt wordt gemaakt tesamen met **schakelkontakt 6402/6432** om de elektrische schakelfunctie buiten werking te stellen.

Kontakt til udloesning af elektriske funktioner — i forbindelse med **kontaktskinne 6402/6432**.

Trasmettore d'impulsi (in unione lama di **condotto 6402/6432**) per il comando di dispositivi elettrici.

Schiernenreinigung: Bei ungleichmäßiger Lauf von Loks die Schienen mit **Schiernenreinigungsgummi 6595** säubern. Abrieb und Staub auf geeignete Weise entfernen (z. B. Tischstaubsauger). Schienen mit leicht oligem Lappen nachreiben. Dazu FLEISCHMANN-Ol **6599** verwenden.

Track Cleaning: For smooth running of locos, the tracks must be kept clean using a **track rubber block 6595**. Dirt and dust can be removed in any suitable way (i.e. table vacuum cleaner). Afterwards rub a lightly oiled rag over the tracks. Use the FLEISCHMANN oil **6599**.

Nettoyage des voies: En cas de fonctionnement des locomotives par "à coups", nettoyez la voie au moyen de la **gomme 6595** prévue à cet effet. Éliminez au maximum les poussières et autres corps étrangers (utilisez p. ex. un petit aspirateur ménager). Huilez très parcimonieusement la voie au moyen d'un chiffon légèrement imbibé d'huile spéciale FLEISCHMANN **6599**.

Rail-reiniging: Bij een ongelijkmatige loop van de locs moeten de rails met het **railreinigingsrubber 6595** worden schoongemaakt. Vuil en stof daarvan op de bekende wijze wegwerken (bijv. met een stofzuigerje). De rails daarna lichtjes met een geolied lapje nabewerken. Daarvoor FLEISCHMANN-olie **6599** gebruiken.

Skinnerengring: Hvis toget kører ujævt p.g.a. snavsede skinner, bruges **gummiblokken 6595**. Stov m.v. fjernes, - evt. med en let stovsugning. Skinnerne gnides let over med en blød olieret klud. Brug FLEISCHMANN-olie **6599**.

Pulizia delle rotaie: Nel caso di un'andatura irregolare delle locomotive, pulire i binari con la **gomma pulisci rotaria 6595**. Eliminare segni di attrito e polvere in modo appropriato (es: con un aspirapolvere da tavolo). Strofinare le rotaie con uno straccio leggermente unto. Allo scopo utilizzare olio FLEISCHMANN **6599**.

Reinigen der Lokräder: Bei Verschmutzung sind die Lauflächen der Räder (→) mit sauberem Lappen oder Schienenreinigungsgummi **6595** zu reinigen. Niemals die angetriebenen Räder von Hand drehen, sondern durch Anlegen einer Fahrspannung von max. 14 V= mittels Anschlußdrähten antreiben. Nichtangetriebene Räder können von Hand gedreht werden.

Diese FLEISCHMANN-Modelllok darf nur mit der vorgesehenen Fahrspannung (**max. 14 V=**) betrieben werden. Wir empfehlen die Verwendung von FLEISCHMANN-Regeltrafos, die mit dem **VDE**- bzw. **GS**-Zertifikat versehen sind.



Cleaning the Loco Wheels: The running surfaces (→) of the wheels can be cleaned with a clean rag or by using the **track rubber block 6595**. Never turn the driven wheels **by hand**, only by connecting two wires with a **max. of 14 V=** to them. Wheels not driven can be turned by hand. FLEISCHMANN model railways should only be operated using the correct voltage (**max. 14 V=**). We recommend the use of FLEISCHMANN controller/transformers which are marked with the indications **VDE** or **GS**.

Nettoyage des roues de locomotives: Des roues propres sont le garant d'un fonctionnement impeccable, éliminez donc les impuretés sur celles-ci (→) avec un chiffon propre ou la **gomme 6595**. Ne jamais faire tourner l'ensemble moteur avec les roues, y appliquez une tension **max. de 14 V=** afin de les faire tourner et d'atteindre la circonference entière de la roue. Les roues non motrices peuvent être tournées à la main.

Les réseaux FLEISCHMANN ne peuvent être alimentés qu'avec la tension de service prévue (**max. 14 V=**). Nous recommandons les transformateurs FLEISCHMANN lesquels portent la marque d'agrément **VDE** ou **GS**.

Schoonmaken van de loc-wielen: Als de wielen van de loc vuil zijn geworden moeten de loopvlakken (→) met een schone doek of met **railreinigingsrubber 6595** worden schoongemaakt. **Nooit de aangevoerde assen met de hand draaien**, maar eventjes aan de trafo aansluiten om enkele omwentelingen te laten maken **max. 14 Volt =**. De loopassen kunnen natuurlijk gewoon met de hand worden gedraaid.

FLEISCHMANN-modelbanen mogen alleen worden gevoed met de voorgeschreven gelijkstroomspanning (**max. 14 Volt =**). Wij bevelen gebruik van FLEISCHMANN-transformatoren aan, want deze zijn voorzien van **VDE**- resp. **GS**-keuringen.



Rengöring av lok-hjul.: Hvis korefladerne på hjulene er snavsede (→), gøres de rene med en klud eller **rumbiblokken 6595**. **Forsøg ikke at dreje drivhjulene med håndkraft.** Vend lok-et på hovedet og hold to ledninger fra trafoen på hjulene (**max. 14 V=**). Drej op for strømmen på transformatoren.

Dette tog må kun anvendes med en jævnstrømtransformator vi anbefaler FLEISCHMANNs regulerbare transformatorer (**max. 14 V=**).

Pulizia delle ruote delle locomotive: In caso di sporcizia le superfici di attrito delle ruote (→) vanno pulite con uno straccio di lino o con la **gomma pulisci rotaria 6595**. Non girare mai le ruote motrici a mano, ma collegarle a una corrente d'esercizio di **max. 14 V=** cavi di collegamento e metterle in movimento. Le ruote libere possono essere girate manualmente.

I treni in miniatura FLEISCHMANN devono essere azionati soltanto alla tensione d'esercizio prevista (**max. 14 V=**). Raccomandiamo l'impiego di trasformatori di regolazione FLEISCHMANN, i quali sono forniti di marchi di qualità **VDE** o **GS**.

