

**Ölen:** Geölt wird Motor und Getriebe nur an den gekennzeichneten Lagerstellen. Nur FLEISCHMANN-Öl Nr. 6599 oder Nähmaschinenöl verwenden. Niemals Speiseöl! Nur 1 Tropfen pro Ölstelle (→), sonst Überölung.

**To oil:** The motor and gear-box should only be oiled at the baring points marked. Use only FLEISCHMANN-oil No. 6599 or a light sewingmachine oil. Never use cooking oil! Use only one drop of oil for each oiling point (→) otherwise you may flood.

**Graissage:** Il faut huiler le moteur et les engrenages uniquement aux endroits indiqués. Utiliser de l'huile FLEISCHMANN 6599 ou de l'huile pour machines à coudre. Jamais de l'huile alimentaire! Une seule goutte à chaque endroit (→) suffit; un surhuilage provoque un encrassement.

Gleis und Räder stets sauber halten  
 Keep tracks and wheels clean at all times  
 Les voies et roues doivent être tenues toujours propres

54 7001  
 Ersatzhafterreifen  
 Spare friction tyres  
 Bandages de rechange

# FLEISCHMANN

# piccolo



# FLEISCHMANN piccolo

FLEISCHMANN 7156


17433-0130 Made in Germany - Fabriqué en Allemagne

# FLEISCHMANN piccolo


Betriebsanleitung Innenseitig  
 Operating instruction inside  
 Instruction de service ou côté intérieur

# FLEISCHMANN

# piccolo



6535  
Ersatzglühlampe  
Spare bulb  
Lampe de rechange




1


Ein Öffnen der Lok ist nur zum Lampenwechsel, ein Öffnen des Tenders nur zum Schleifkohlenwechsel und Ölen der Motorlager erforderlich.

One only needs to open the locomotive to replace bulbs, to open the tender only, to replace carbon brushes and to oil the motor.

Le démontage de la locomotive est uniquement nécessaire pour le remplacement des ampoules, le démontage de le tender est nécessaire pour le remplacement, des balais ainsi que pour le graissage du moteur.




2



6518  
Ersatzschleifkohle  
Spare brushes  
Balais de rechange

Betriebsspannung 4-14 V =  
Normal voltage 4-14 V =  
Tension de service 4-14 V =

50 7156  
Ersatzmotor  
Replacement motor  
Moteur de rechange



3

Bohrung nach unten  
drillhole to the bottom  
forure en bas